

**Datum der Bekanntgabe: 29.01.2003**

**Muster:** Valentin Flugzeugbau  
TAIFUN 17 E

**AD der ausländischen Behörde:**  
-keine-

**Geräte-Nr.:**  
818

**Technische Mitteilungen des Herstellers:**  
Korff Technische Mitteilung No. TM-KOCO 03/818 Ausgabe 01  
vom 12.12.2002

**Betroffenes Luftfahrtgerät:**

Valentin Flugzeugbau  
TAIFUN 17 E

- **Baureihen:** TAIFUN 17E
- **Werk-Nrn.:** - alle

Hinweis: Luftfahrzeuge an denen die Technische Mitteilung TM 23-818 durchgeführt wurde, sind nicht betroffen

**Betrifft:**

Tragflächen, vordere Tragflächenverriegelung links und rechts  
- bei der Untersuchung eines Unfalls mit dem o. g. Luftfahrzeug wurde ein nicht korrekt verriegelter Querkraftbeschlag festgestellt

**Maßnahmen:**

Im Rahmen der Durchführung dieser Lufttüchtigkeitsanweisung sind verschiedene Kontrollen im Bereich der Tragflächenverriegelung, Querkraftbeschläge, Wurzelrippen, sowie Änderungen im Flug- und Wartungshandbuch erforderlich.

Die Maßnahmen sind gemäß den Angaben der Technischen Mitteilung auszuführen.

**Fristen:**

Durchführung der Maßnahmen: vor dem nächsten Flug !

Durch die vorgenannten Mängel ist die Lufttüchtigkeit des Luftfahrtgerätes derart beeinträchtigt, daß es nach Ablauf der genannten Fristen nur in Betrieb genommen werden darf, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind. Im Interesse der Sicherheit des Luftverkehrs, das in diesem Fall das Interesse des Adressaten am Aufschub der angeordneten Maßnahmen überwiegt, ist es erforderlich, die sofortige Vollziehung dieser LTA anzuordnen.

**Rechtsbehelfsbelehrung:**

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Luftfahrt-Bundesamt, Hermann-Blenk-Str. 26, 38108 Braunschweig einzulegen.

*LTA's werden auch im Internet unter <http://www.lba.de> publiziert*  
\* \* \*